


AUDIT 17 Clé des Champs

Audit d'un bâtiment de logement afin de donner des préconisations pour **résoudre les problèmes de remontées d'eau** dans certains appartements.



Localisation : 17 rue de la clé des champs à Saint-Ouen

Typologies : Immeuble en R+10

Maître d'ouvrage : Syndicat des copropriétaires

Architecte : Benjamin Meyer

Missions réalisées : Audit technique et préconisations de travaux

Calendrier : Décembre 2025